



### 1 Allgemeine Beschreibung

Sensor für direkte, genaue und absolute Messung von Winkeln der Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik mit berührungslosem magnetischen Messverfahren.

### 2 Sicherheitshinweise

#### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sensor wird zu seiner Verwendung in eine Maschine oder Anlage eingebaut. Er bildet zusammen mit einer Steuerung ein Winkelmesssystem und darf auch nur für diese Aufgabe eingesetzt werden.


**Bei unbefugten Eingriffen, unzulässiger Anwendung oder Nichtbeachtung der Montagehinweise kommt es zum Verlust von Garantie- und Haftungsansprüchen.**

#### 2.2 Installation und Inbetriebnahme

Der Sensor ist nur von Fachpersonal und unter Berücksichtigung aller geltenden Sicherheitsbestimmungen in Betrieb zu nehmen.

Alle Maßnahmen zum Schutz von Personen bei einem Defekt des Sensors müssen vor der Inbetriebnahme getroffen werden.


**Starke magnetische oder elektromagnetische Felder in unmittelbarer Nähe zum Sensor können zu fehlerhaften Signalen führen!**

 **Der Sensor darf keinen statischen Magnetfeldern > 15mT ausgesetzt werden !**

#### 2.3 Anschlüsse prüfen

Falsche Verbindungen und Überspannung können zur Beschädigung des Sensors führen. Prüfen Sie deshalb vor dem Einschalten die Anschlüsse immer sorgfältig.

#### 2.4 Einschalten des Systems

 Das System kann beim Einschalten unkontrollierte Bewegungen ausführen kann, vor allem wenn der Sensor Teil eines Regelsystems ist, dessen Parameter noch nicht eingestellt sind. Stellen Sie daher sicher, dass hiervon keine Gefahren für Personen und Sachen ausgehen können.

#### 2.5 Messwerte prüfen

Nach dem Austausch eines Sensors wird empfohlen, dessen Ausgabewerte in der Anfangs- und Endstellung des Mitnehmers im Handbetrieb zu überprüfen. (Änderungen oder fertigungsbedingte Streuungen vorbehalten)

#### 2.6 Funktionsfähigkeit prüfen

Die Funktionsfähigkeit des Sensors und aller damit verbundenen Komponenten ist regelmäßig zu überprüfen und zu protokollieren.

#### 2.7 Funktionsstörung


Wenn der Sensor nicht ordnungsgemäß arbeitet, ist er außer Betrieb zu nehmen und gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

#### 2.8 Begrenzung Einsatzbereiche

Unsere Produkte sind regelmäßig nicht für Luft- und Raumfahrtanwendungen zugelassen und dürfen nicht in kerntechnischen oder militärischen, insbesondere ABC-relevanten Applikationen verwendet werden.

Weitere Informationen siehe unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

#### WICHTIG: Verletzungsgefahr

 **Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Sicherheits- oder Endschalter oder in einer anderen Anwendung, in der ein Ausfall dieses Produktes zu Verletzungen führen kann.**

**Nichtbeachten dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen führen !**

### 1 General description

This device is a sensor for direct, precise and absolute measurement of a rotary position in control, regulation and measuring applications using touchless magnetic sensing technology.

### 2 Safety instructions

#### 2.1 Intended use

The sensor is intended to be installed in a machine or system. Together with a controller it comprises a rotary position measuring system and may only be used for this purpose.

**In case of unauthorized modifications, non-permitted usage or non-observance of installation instructions the warranty and liability claims will be lost.**


#### 2.2 Installation and startup

The sensor must be installed only by qualified personnel in consideration of all relevant safety regulations.

Non-observance of the installation instructions will void any warranty or liability claims.

All personal protection measures in case of a sensor defect or failure must be taken before startup.


**Strong magnetic or electromagnetic fields close to proximity of the sensor may lead to faulty functions!**

 **The sensor must not be exposed to static magnetic fields > 15 mT !**

#### 2.3 Check connections

Improper connections and overvoltage can damage the sensor. Check the connections always carefully before turning-on system.

#### 2.4 Turning on the system

 The system may execute uncontrolled movements during first turning-on mainly when the sensor is part of a control system whose parameters have not yet been set. Therefore make sure that hereof no dangers for personal and property can result.

#### 2.5 Check output values

After replacement of a sensor, it is advisable to verify the output values for start- and end position of the sensor actuator in manual mode (sensors are subject to modification or manufacturing tolerances).

#### 2.6 Check functionality

The functionality of the sensor system and all its associated components should be regularly checked and recorded.


#### 2.7 Fault conditions

If the sensor system doesn't operate properly, it should be taken out of service and protected against unauthorized use.

#### 2.8. Limitations for application

Our products are regularly not approved for aeronautic or aerospace applications and are not allowed to be used in nuclear or military, in particular ABC-relevant applications. For more information see our Terms and Conditions.

#### IMPORTANT : PERSONAL INJURY

 **DO NOT USE these products as safety device or limit switch or in any other application where failure of the product could result in personal injury. Failure to comply with these instructions could result in serious injury !**

### 3 Montagehinweise



Vorsicht! Der Sensor darf auf keinen Fall geöffnet werden!  
Beim Reinigen ist dauerhaftes Druckwasser (Hochdruckreiniger) auf den Wellenaustritt und auf das Kabel zu vermeiden! Druckstrahl auf das Etikett kann die Beschriftung unleserlich machen!

### 3 Instructions for Installation



Caution! The sensor must not be opened at any time!  
At cleaning, steady pressure water (pressure wash) on the shaft exit and on the cable has to be avoided!  
Pressure water can dissolve the text on label!

### 3.1 Maße / Dimensions

#### MB1-3601


Ø 6 mm Welle / Shaft

#### MB1-3624

Ø 10 mm Welle / Shaft

#### MB1-3607

Ø 6 mm Steckwelle / Hollow shaft



### 3.2 Varianten mit Vollwelle Code 3601 / 3624

#### 3.2.1 Zentrierung und Wellenfixierung

Es wird empfohlen den Zentrierdurchmesser Ø 33,325 mm des Synchroflanschs zu nutzen.  
Die Sensormontage soll möglichst kraftfrei, d.h. ohne Vorspannung auf die Kupplung, erfolgen.



Vorsicht! Nichtfluchtender Einbau des Sensors in Bezug auf die Antriebswelle kann zu einer Reduktion der Lebensdauer führen!

### 3.2 Shaft versions code 3601 / 3624

#### 3.2.1 Centering and shaft fixation

It is recommended to use the centering diameter Ø 33.325 mm of the synchro flange.

The sensor should be preferably assembled free of force so that any preload on the clutch is avoided.




Caution! Misaligned installation of the sensor in relation to the drive shaft can result in a reduction of life time!

#### 3.2.2 Befestigung

##### a) Spannklammern

3 x Spannklammern Z-1-15,  
3 x Zylinderschrauben M3  
(im Lieferumfang enthalten)  
Lochkreis D = 42,5 mm +0,5 mm (3 x 120°)  
Mmax = 120 Ncm




#### 3.2.2 Fixation

##### a) Clamps

3 x clamps Z-1-15,  
3 x cylinder screw M3  
(included in delivery)  
Bolt circle D = 42.5 mm +0.5 mm (3 x 120°)  
Mmax = 120 Ncm

##### b) Frontmontage

4 x stirnseitige Gewindebohrungen  
M2,5, 6 tief,  
Lochkreis D = 26 mm,  
Mmax = abhängig von  
verwendeter Schraube




##### b) Frontal mounting

4 x frontal threaded holes  
M2.5, 6 deep,  
bolt circle D = 26 mm,  
Mmax = depends on screw used

### 3.2.3 Zulässige Wellenbelastung

### 3.2.3 Permitted shaft load

Bestellcode Ordering code	Durchmesser Diameter	radial $F_r$ max.	axial $F_a$ max.
MB1-3601-__-__-__	6 mm	50 N	40 N
MB1-3624-__-__-__	10 mm	100 N	100 N




### 3.3 Varianten mit Stechhohlwelle / Statorkupplung Code 3607

### 3.3 Hollow shaft versions with stator coupling code 3607

#### 3.3.1 Befestigung

Die Antriebswelle  $d = 6g7$  ( $-4/-16 \mu\text{m}$ ) wird direkt in die Stechwelle des Sensors geschoben und mit der im Rotor befindlichen Schraube geklemmt,  $M_{\text{max}} = 50 \text{ Ncm}$ . Einstecktiefe Antriebswelle  $L = 7 \dots 14 \text{ mm}$ .



#### 3.3.1 Fixation

The drive shaft  $d = 6g7$  ( $-4/-16 \mu\text{m}$ ) is pushed directly into the hollow shaft of the sensor and fixed with the screw inside the rotor,  $M_{\text{max}} = 50 \text{ Ncm}$ . Insertion depth of drive shaft  $L = 7 \dots 14 \text{ mm}$ ,


Montage der Statorkupplung an Lochkreis  $D = 46 \text{ mm}$  mittels 24 Schrauben M3,  $M_{\text{max}}$  = abhängig von verwendeter Schraube

Assembly of stator coupling on bolt circle  $D = 46 \text{ mm}$  with 2...4 screws M3,  $M_{\text{max}}$  = depends on screw used

### 3.3.2 Zulässige Wellenbelastung

### 3.3.2 Permitted shaft load

Bestellcode Ordering code	Durchmesser Diameter	radial $F_r$ max.	axial $F_a$ max.
MB1-3607-__-__-__	6 mm	100 N	100 N



### 3.4 Varianten mit Kabelabgang

### 3.4 Versions with cable outlet

Der Mindestbiegeradius des Kabels beträgt **40 mm**. Ein dauernder Zug auf das Anschlusskabel in jeglicher Richtung ist zu vermeiden.

Minimum bending radius of the cable is **40 mm**. Avoid steady tension on the cable in any direction.



Wenn das Kabel im Gebrauch bewegt wird, muss es zur Zugentlastung nach dem Austritt fixiert werden (Schelle o.ä.).



If the cable is moving in the application, appropriate action is to be taken to fix the cable after the outlet of the sensor (use of fixation clamp or similar).



Kabelanschlüsse müssen so montiert werden, dass keine Feuchtigkeit ins Kabel eindringen kann.



Cable connections must be installed in the way that the ingress of moisture into to cable is avoided.

### 3.5 Varianten mit Steckerabgang

### 3.5 Versions with connector outlet



Die angegebene Schutzart gilt nur im gesteckten Zustand. Ein Verdrehen des M12-Steckereinsatzes ist nicht zulässig.



The specified protection class is valid only when plugged in. Rotation of the M12 connector insert is not allowed.

### 4 Elektrische Daten / Electrical Data

Versorgungsspannung / Supply Voltage: 24 VDC (16...30 V)

#### 4.1 Anschlussbelegung / Pin Assignment

Signal Code A__ Signal Code A__	Kabel Code 2__ Cable Code 2__	Stecker M12 4-pol Code 551 Connector M12 4-pin Code 551
Versorgung / Supply Ub (L+)	BN braun / brown	PIN 1
GND (L-)	WH weiß / white	PIN 3
C/Q	YE gelb / yellow	PIN 4
Nicht anschliessen * / Not connected *	GN grün / green	PIN 2

Kabel / Cable  
4-polige, ungeschirmte Leitung  
4-pole, unshielded cable



**ACHTUNG !**  
Maximale Verlängerung  
des Kabels nur bis  
Gesamtlänge 20 m



**CAUTION !**  
Extension of the cable  
only to a maximum  
length of 20 m

\*) Alternativ auf GND legen / Alternatively connect to GND

### 5 IO-Link Schnittstelle

Beispiel Bestellcode: MB1-36\_\_ - \_\_ -A\_\_ - \_\_ - \_\_

Die Beschreibung der IO-Link Schnittstelle (Multiturn\_IO-Link\_Detail) sowie die Gerätebeschreibungsdatei (IODD) sind zum Download auf der Novotechnik Homepage unter [Downloads/Gebrauchsanleitungen](#) verfügbar  
=> Klick auf MB1-3600



### 5 IO-Link Interface


Example ordering code: MB1-36\_\_ - \_\_ -A\_\_ - \_\_ - \_\_

Description of IO-Link interface (Multiturn\_IO-Link\_Detail) and device description file (IODD) can be downloaded from Novotechnik website, see: [Downloads/Operating manuals](#)  
=> Click on MB1-3600



### 6 Messbereich und Überdrehverhalten / Measurement Range and Behaviour when overturned

#### Events/Emergencies



Wertebereiche Prozessdaten und Out of range siehe Schnittstellenbeschreibung (Multiturn\_IO-Link\_Detail)  
Value ranges of process data and out of range see interface description (Multiturn\_IO-Link\_Detail)

### 6.1 Überdrehverhalten

Sobald der Sensor seinen Messbereich verlässt, geht das Positionssignal auf einen oberen Fehlerwert (Sensor befindet sich im oberen Überdrehbereich) oder unteren Fehlerwert (Sensor befindet sich im unteren Überdrehbereich).

#### Warnbereich:

Beim Überdrehen  $-1 < \text{Pos.} < 0$  und  $44 < \text{Pos.} < 45$  Umdrehungen (d.h. von max. einer Umdrehung außerhalb des Messbereichs) gibt der Sensor zusätzlich eine Warnung aus. Nach Rückdrehen in den Messbereich entspricht das Positionssignal exakt dem Positionssignal vor Verlassen des Messbereichs.


#### Fehlerbereich:

Beim Überdrehen  $< -1$  Umdrehung bzw.  $> 45$  Umdrehungen gibt der Sensor zusätzlich eine Fehlermeldung aus. Diese muss nach dem Rückdrehen in den Messbereich über den Befehl „Position Error Reset“ oder Power off/on gelöscht werden. Um in den Messbereich zurück zugelangen, muss die Welle des Sensors mindestens 3 Umdrehungen in die entsprechende Richtung zurückgedreht werden.

**!** Das Positionssignal nach dem Zurückdrehen entspricht NICHT dem Positionssignal vor Verlassen des Messbereichs von 44 Umdrehungen, da der Sensor eine neue, versetzte Kennlinie ausgibt, sofern er mehr als 1 Umdrehung überdreht wurde.

**!** Bei normalem Betrieb darf der Sensor nicht über seinen Funktionsbereich von 44 Umdrehungen überdreht werden, um eine Verschiebung der Kennlinie unter allen Umständen zu vermeiden. Dies gilt auch, wenn der Sensor nicht bestromt wird. Das Löschen der Fehlermeldung ohne Rückdrehen führt zu einem undefinierten Positionsverhalten (Versatz der Kennlinie).

Beispiel: Versatz des Messbereichs nach Überdrehen von  $> 1$  Umdrehung in den unteren Überdrehbereich  
Example: Offset of the measurement range after overtravelling of  $> 1$  turn to the lower overtravel range



### 6.1 Behaviour when overturned

Once the sensor is leaving its measurement range, the output value goes to the upper error value (sensor is in the upper overtravel range) or lower error value (sensor is in the lower overtravel range).

#### Warning range:

If overtravelling  $-1 < \text{pos.} < 0$  or  $44 < \text{pos.} < 45$  turns (i.e. maximally one turn outside of the measurement range), the sensor outputs an additional warning. After turning back into the measurement range, the position signal still corresponds to the position signal before leaving the measurement range.

#### Error range:

If overtravelling  $< -1$  turn or  $> 45$  turns, the sensor outputs an additional error message. It must be deleted after reversing into the measurement range using the "Position error reset" or power off/on. To return into the measurement range, the sensor shaft has to be turned back at least 3 turns in the opposite direction.

**!** The position signal after turning back might NOT correspond to the position signal before leaving the measurement range of 44 turns, since the sensor will output a new, shifted output curve, after having been overturned more than 1 turn.


**!** In normal operation, the sensor should not be overturned exceeding its operational range of 44 turns to avoid a shifting of the output curve under any circumstance. This also applies if the sensor is not powered. Deleting the error message without turning back leads to an undefined position behavior (offset of the output curve)

### 6.2 Inbetriebnahme Multiturn

Der Sensor wird in einer definierten Wellenposition in Bezug auf die Kennlinienposition von 22 +/- 3 Umdrehungen ausgeliefert. Falls beim Einbau die Welle undefiniert verdreht wurde, sind nachfolgende Prozeduren für den Einbau möglich:

- a) Einbau des Sensors ohne elektrischen Betrieb, d.h. ohne Sichtbarkeit des Positionswertes:  
Die Welle muss mehr als 46 mal in ccw-Richtung gedreht werden (unteres Überdrehen) und anschließend auf die erwünschte Umdrehung d.h. n-mal in cw-Richtung gedreht werden (mit n = 2 bis 41 Umdrehungen) und in dieser Stellung montiert werden. Die gewünschte Position ist dadurch mit einer Genauigkeit von +/- 1 Umdrehungen erzielbar. Eine nachfolgende Justage (d.h. genaue Anpassung von Wellenposition und Positionswert im eingebauten Zustand) kann elektrisch über die Steuerung erfolgen oder mechanisch über Positionieren der Welle mit dem Sensor in Betrieb, d.h. mit sichtbarem Messwert.
- b) Einbau des Sensors in elektrischem Betrieb, d.h. mit Sichtbarkeit des Positionswertes:  
Die Welle auf den gewünschten Positionswert drehen und an der Achse (Kundenapplikation) fixieren.

### 7 Bestellungenangaben / Ordering Specifications



### 8 Produktidentifikation / Product Identification

Typenschild  
Label

Bestellcode  
*Ordering code*

Seriennummer bestehend aus  
Fertigungscharge/fortlaufende Nr.  
*Serial No. consisting of*  
*Batch No./consecutive number*



### 9 Entsorgung

Die nationalen Vorschriften zur Entsorgung sind einzuhalten.

### 9 Disposal

Observe the national regulations for disposal.

Novotechnik  
Messwertaufnehmer OHG  
Horbstraße 12  
73760 Ostfildern (Ruit)  
Telefon +49 711 4489-0  
info@novotechnik.de  
www.novotechnik.de

